ARBEITSBERMUDAS ST-820

HERREN

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
B-BREITE	42	44	46	48	50	52
L-LÄNGE	63	64	65	66	67	68

B-BREITE:

Eine gut sitzende Hose einfach flach auf den Tisch legen. Bitte darauf achten, dass dabei keine Falten entstehen. Dann einfach die Breite vom Bund von links nach rechts messen.

L-LÄNGE:

Eine gut sitzende Hose einfach flach auf den Tisch legen. Bitte messen Sie die Länge von oben nach unten einschließlich Bund und Saumabschluss, um die korrekte Länge zu ermitteln.

Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben.