STICKEREI STOIBER

BADEHOSEN ST-650

HERREN

	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
H-HÜFTWEITE	52	55	58	61	65	69	73
L-LÄNGE	33,6	34,3	35	35,7	36,4	37,1	37,8
B-BREITE *	34	37	40	43	47	51	55

* - glatt (nicht gedehnt)

H-HÜFTWEITE:

Eine gut sitzende Badehose einfach flach auf den Tisch legen. Bitte drauf achten, dass dabei keine Falten entstehen. Danach die Breite in der Höhe der Hüfte abmessen.

L-LÄNGE:

Eine gut sitzende Badehose einfach flach auf den Tisch legen. Bitte drauf achten,dass dabei keine Falten entstehen. Danach die Seitenlänge und die Innenbeinlänge abmessen.



Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben.